

1. juni 2022 um Uhr 8:37

Thomas.Goetterd@hvbg.hessen.de

AW: Kartenfehler in topographischen Karten der Landesvermessung --->
weitergeleitet an LA-Kartencenter am 27.05.2022 von BS

An: Karlheinz Fingerle <karlheinz@fingerle.eu> Kopie: [...]

Sehr geehrter Herr Fingerle,

vielen Dank für Ihren Hinweis bzgl. des nicht vorhandenen
Wasserbehälters.

Die daraufhin erfolgte Archiv-Recherche hat ergeben, dass der von
Ihnen angeführte Wasserbehälter in Form einer Nacherkundung im
März 1956 in die Topographische Karte 1 : 25 000 aufgenommen
wurde.

Hinsichtlich der Bauweise wurde dieses Objekt fälschlicher Weise als
Wasserbehälter erkannt (s.

Wasserbehaelter_am_Heidenküppel_Harleshausen-20220514.pdf).

In Folge der wegen des hohen Aufwandes nur schwerpunktmäßigen
örtlichen Überprüfung sowie nicht vorliegender Informationen der
zuständigen Fachstelle wurde dieses Objekt ab den Auflagedrucken
1956 bis heute als Wasserbehälter dargestellt.

Da zwischenzeitlich die Gebäudeinformationen im Kataster (ALKIS)
geführt werden, wurde ein entsprechender Aktualisierungshinweis an
das zuständige Amt für Bodenmanagement in Korbach weitergeleitet,
so dass zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Berichtigung der Daten
sowie der Kartendrucke erfolgen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Thomas Götterd

Hessisches Landesamt für

Bodenmanagement und Geoinformation

Geobasis DLM

Schaperstraße 16

65195 Wiesbaden



Telefon : +49 (611) 535 5381

Fax : +49 (611) 535 5309

E-Mail : thomas.goetterd@hvbg.hessen.de

Internet : <https://hvbg.hessen.de>